
Fare riferimento alle illustrazioni che seguono:




Testa di lavoro a scatto Manico telescopico

Θ




- 2.
 1) Agire sulla leva
 2) Il portainserto superiore si apre automaticamente
 2) Agire sul pulsante
 4) Inserire gli inserti



Ruotare per allungare il manico
 Premere i manici


Posizionare il raccordo
 Chiudere la testa

0




consentito una corretta pressatura Lo Spazio tra gli inserti non ha





Svitare la brugola
 Fissare la brugola e lo strumento di rotazione della testa di pressatura



Regolare la distanza
 Avvitare la brugola



Ø 16, 20, 26, 32mm



Aprire la testa, facendo pressione sulla leva
 Rimuovere il raccordo

Descrizione dei componenti




Tabella 1

N _o	Descrizione	Funzione
articolo		
_	Portainserto superiore	Per il fissaggio dell'inserto superiore
2	Inserto	Per la pressatura, inserti interscambiabili
3	Portainserto inferiore	Per il fissaggio dell'inserto inferiore
4	Spalla del portainserto	Per il fissaggio del portainserto inferiore
5	Manici di azionamento	Per l'azionamento
6	Pulsante	Per il blocco/sblocco degli inserti
7	Leva	Per il blocco/sblocco della testa di pressatura

Avvertenze di sicurezza e manutenzione

! ATTENZIONE

l'utensile. l dispositivi danneggiati possono provocare gravi lesioni personali. Non utilizzare dispositivi danneggiati. In caso di rumori o vibrazioni anomali, risolvere il problema prima di riutilizzare

- Prima di ogni utilizzo, controllare le condizioni generali dell'utensile. Verificare la presenza di viti allentate, l'eventuale errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, l'incrinatura o la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il corretto funzionamento dello stesso.
- inseti. Conservare l'utensile in un luogo asciutto. la formazione di ruggine, ungere con olio antiruggine la superficie metallica dell'utensile e gli Dopo l'utilizzo, pulire le superfici esterne dell'utensile con un panno umido e pulito. Per evitare
- Le operazioni di manutenzione dell'utensile dovranno essere eseguite solo da Manutentori
- L'utensile è stato messo a punto secondo un progetto estremamente preciso. Utilizzarlo in maniera corretta ed evitare che venga smontato da personale inesperto. Non risponderemo di eventuali danni provocati dall'uso scorretto dell'utensile. Le operazioni di riparazione saranno a nostro carico nel caso in cui gli utilizzatori intendano sostenere i costi relativi alle parti di

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

L'ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO E LO SCHEMA DI MONTAGGIO CONTENUTI NEL

PRESENTE MANUALE VENGONO FORNITI DAL PRODUTTORE E/O DISTRIBUTORE


ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI RIFERIMENTO. IL PRODUTTORE E IL DISTRIBUTORE NON

RILASCIANO ALL'ACQUIRENTE ALCUN TIPO DI DICHIARAZIONE O GARANZIA IN MERITO

ALLA COMPETENZA DELLO STESSO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI

RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI EVENTUALI PARTI DEL PRODOTTO. DI FATTO, IL

PRODOTUTTORE E/O DISTRIBUTORE DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE TUTTE LE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PARTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE A CURA DI TECNICI ESPERTI E AUTORIZZATI E NON DELL'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI E LE RESPONSABILITA' RIVENIENTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELLO STESSO DI RIPARAZIONI SUL PRODOTTO ORIGINALE E SULLE RELATIVE PARTI DI RICAMBIO, NONCHE' DALL'INSTALLAZIONE DI QUESTE ULTIME.



Dati i continui perfezionamenti, il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente da quello descritto nel presente manuale.


ATTENZIONE:

Leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata lettura potrebbe essere causa di gravi lesioni.

CONSERVARE IL MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO

41 perno 10x20
40 controdado tipo I M6
39 boccola
38 piastra di appoggio settore dentato
37 manico di azionamento
36 tirante
35 set spine
34 molla a scatto
33 tirante
32 manicotto tirante
31 piastra di appoggio settore dentato
30 anello di arresto tipo a 10
29 perno 10x35
28 corda di fondo
27 brugola M6x20
26 pannello di connessione
25 anello
24 boccola di riferimento
23 mandrino
22 guarnizione molla
N. DESCRIZIONE



ISTRUZIONI D'USO

I ATTENZIONE Evitare urti alle parti dell'utensile; potrebbe essere pericoloso per l'operatore.

Scegliere il set di inserti appropriato.

I ATTENZIONE Non azionare la pressatrice senza gli inserti

- Aprire completamente i manici, agire sulla leva per aprire la testa di pressatura. Inserire gli inserti di pressatura superiore e inferiore tenendo premuti i pulsanti di arresto in corrispondenza del
- Prima di azionare la pressatrice, assicurarsi che entrambe le metà degli inserti siano fissate saldamente.
- Inserire completamente il tubo nei raccordi. Posizionare il raccordo nella testa di pressatura, allungare il manico telescopico e regolario alla
- lunghezza desiderata. Serrare i manici. Chiudere i manici. Il raccordo viene pressato quando gli inserti si toccano. La pressatura è ultimata
- quando i manici sono completamente chiusi. Aprire completamente i manici e agire sulla leva per aprire la testa e rimuovere il raccordo, che ora è pronto per il ciclo successivo.